


A nuestros clientes

Schlieren, noviembre de 2011 / Jac

Descatalogación del control de posicionamiento de un eje ELAU

Estimados Señores

Mediante la presente carta queremos informarle sobre la retirada en servicio del control de posicionamiento de un eje ELAU SX-1 adquirido junto con la instalación de soldadura de Schlatter. Los equipos B1, BE1 y PT1, así como sus respectivos accesorios, se ven igualmente afectados por esta descatalogación.



Según nuestros proveedores, en el marco del actual inventario de existencias será posible realizar pedidos del artículo afectado hasta el **30 de junio de 2012**. Además el fabricante garantiza un periodo adicional de **tres años**, una vez finalizado el plazo de garantía legal de reparación de los productos defectuosos o bien su sustitución por equipos de reemplazo.

A continuación le informaremos de los componentes descatalogados y de cómo poder asegurar en el futuro de forma fiable, en calidad de explotador de una instalación afectada, la seguridad de producción de su instalación de soldadura.

Los componentes mostrados a continuación ya no estarán disponibles a partir de la fecha citada arriba:

1	Equipo básico BG12	41.46.599	13	Convertidor Analógico-Digital 574 AJN	41.46.187
2	Equipo de operación B1/20/0/E	41.46.610	14	Tarjeta enchufable SX-1 V.06.11.13	41.46.189
3	Equipo de operación PT-1/21/0	41.46.627	15	Adaptador de la interfaz RS 232/422	41.46.244
4	Tarjeta de memoria 32KB EEPROM	41.42.007	16	Casette vacío BG24/SX-1	41.46.420
5	Tarjeta de memoria 32KB EPROM	41.42.008	17	Cable de la interfaz PT1/SX-1	41.46.421
6	EPROM 256 KB	41.42.021	18	Cable de la interfaz L=20m	41.46.460
7	Cable de interfaz L=3m	41.46.089	19	Terminal de manejo BE1	41.46.487
8	Cable Input-Output L=1m	41.46.090	20	Cable de control del accionamiento L=1.5m (3 unid.)	41.46.490
9	Cable del control del accionamiento (2 unid.)	41.46.091	21	Módulo E/S EA-4/20	41.46.513
10	Juego de conectores X4 (9 polos)	41.46.115	22	Tarjeta enchufable SX-1/22 con SRAM	41.46.569
11	Casette de un eje SX-1/22/1/0	41.46.171	23	SRAM para la tarjeta enchufable SX-1/22	41.46.570
12	Equipo de operación PT-1/21	41.46.172			

Productos de reemplazo

Para asegurar la disponibilidad a largo plazo de la instalación, le recomendamos modernizar a corto plazo las instalaciones afectadas. Para ello, Schlatter le ofrece varias posibilidades a elegir:

- 1) Sustitución de los componentes ELAU descatalogados y de la siguiente unidad de accionamiento (regulador, motor, transmisor) por otros de última generación.
- 2) Además de la variante 1) aquí se sustituirán los componentes anteriores de los equipos ELAU como el control de la instalación y el PLS por los componentes actualizados (Siemens SIMATIC S7, PLS-Win).

Medidas

Compruebe las instalaciones y máquinas que se encuentren en funcionamiento en caso de necesidad. Nuestro Helpdesk y el servicio de piezas de repuestos estará encantado de ayudarle en caso de preguntas. También podrá contactar con nosotros mediante el formulario de contacto adjunto. Igualmente podremos hacerle una oferta si lo desea.

Sustitución por medio del técnico de mantenimiento de Schlatter

La sustitución de los componentes se realiza en el menor tiempo posible por parte de nuestros cualificados técnicos de mantenimiento de Schlatter. De este modo se garantiza que los tiempos de inactividad de la instalación se reducen al mínimo, así como el correcto funcionamiento de la instalación después de la remodelación.

Para cualquier información y consulta estamos a su disposición en todo momento.

Para una solicitud de oferta o en caso de pedido, contacte con nuestro centro de asistencia técnica (Helpdesk) en el teléfono +41 (0)44 732 74 20, fax +41 (0)44 732 71 20 o por e-mail a service@schlattergroup.com. El servicio de piezas de repuesto está localizable en el T +41 (0)44 732 71 11.

Atentamente

Schlatter Industries AG



Carsten Janke

CS Upgrades

T +41 (0)44 732 73 04

carsten.janke@schlattergroup.com