

Cliente

Schlieren, Junio 2009

Descatalogación del Panel de Control BHG para máquinas Posiweld

Estimados Señoras y Señores

Con esta carta les informamos de la no disponibilidad del panel de control BHG con el que está equipada su máquina Posiweld.

Debido a la antigüedad de este control BHG el fabricante de este elemento ya no está en disposición de prestar servicio de reparación o reemplazo.

En caso de avería su existente panel de control podría ser reparado hasta Noviembre del 2009 dependiendo de la disponibilidad de piezas de repuesto.

1 Producto de reemplazo: Schlatter Commander

Para reemplazar el actual control les ofrecemos como panel de reemplazo el nuevo Schlatter Commander. Se trata de un elemento mejorado y optimizado respecto a la versión anterior con la ventaja de que las funciones del PC han sido externalizadas. Debido a esto el nuevo Commander es más ligero y manejable que su predecesor debido a su ergonomía adaptada a los requerimientos del operador.

2 Compatibilidad

El Schlatter Commander es compatible con su predecesor. Los anteriores programas NC podrán ser transferidos directamente. Además los nuevos programas NC podrán ser creados desde la nueva unidad así como también los programas de soldadura a través del nuevo interface PC.

3 Posibles acciones

Por favor compruebe su maquinaria que lo pueda necesitar y contáctenos para cualquier consulta. Nuestra asistencia técnica le atenderá con gusto.

4 Reemplazo por un ingeniero de servicio de Schlatter

El reemplazo e instalación será llevado a cabo por un ingeniero de servicio de Schlatter en 2-3 días incluyendo una introducción teórica y práctica de manera que la interrupción en la producción sea mínima.

Estamos siempre a su disposición para cualquier consulta o información adicional.

Puede contactarnos con sus preguntas al +41 (0)44 732 74 20

Para una oferta o pedido por favor utilice el formulario de contacto o contacte a nuestro departamento de repuestos al +41 (0)44 732 71 11 o por E-Mail a spareparts@schlatter.ch

Artículo	Información para pedidos	Plazo de entrega (hábiles)
BHG/Schlatter Commander Upgrade	Con mucho gusto lo podemos ofrecer	10 – 15

Gracias por su atención, saludos cordiales,

Schlatter Industries AG



Carsten Janke
CS Upgrades