

Cliente

Schlieren, Maggio 2009

Cessazione della produzione del pannello di controllo PCS 950

Signore e Signori

Con la presente siamo ad informarVi della cessata produzione del pannello di controllo PCS 950, fornitoVi con l'impianto di saldatura reti Schlatter, per il quale il produttore non offre più né assistenza né riparazioni.

Da parte ns. saranno garantite eventuali riparazioni sino al 30.9.2009, previa verifica della fattibilità tecnica e della disponibilità dei pezzi di ricambio necessari.

1 PCS 950 *win*

Il pannello di controllo PCS 950 verrà sostituito dalla nuova versione PCS 950 *win*.

2 Compatibilità

Questa nuova versione è dal punto di vista dell'hardware compatibile con la versione precedente e può essere sostituita tranquillamente dall'utilizzatore. Dal punto di vista del software, il pannello di controllo PCS 950 *win* viene fornito da Schlatter già dotato di uno specifico programma impianto.

3 Eventuali accorgimenti

Vi preghiamo di verificare al bisogno i Vs. impianti e le Vs. saldatrici, tuttora in funzione. In caso di domande, contattateci: il ns. Helpdesk Vi fornirà il supporto necessario.

4 Sostituzione attraverso personale Schlatter

Se desiderate che la sostituzione del pannello venga eseguita da ns. tecnici qualificati, sarà ns. premura sottoporVi un'offerta. I ns. tecnici potranno con l'occasione trasferire il programma reti presente nel PCS 950 al PCS 950 win.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, potete contattare il numero +41 (0)44 732 74 20 – Helpdesk Schlatter.

Per eventuali offerte e/o ordini, potete invece usare l'apposito formulario oppure chiamare il ns. ufficio ricambi al no. +41 (0)44 732 71 11 o scrivere all'indirizzo email ersatzteile@schlattergroup.com, indicando:

Articolo	Codice articolo	Consegna
PCS 950 win	41.30.016	10 – 15

Cordiali saluti.

H.A. Schlatter AG



Carsten Janke
CS Upgrades