

Cliente

Schlieren, Mayo 2009

Descatalogación del Panel de Control PCS 950

Estimado cliente:

Con esta carta queremos informarle de la descatalogación del Panel de Control PCS 950 con el que fue entregada su máquina.

Dada la rápida evolución el fabricante de este mando no puede ofrecer ya un servicio de mantenimiento o reparación del actual.

Hasta el 30 de Septiembre se podrán efectuar reparaciones dependiendo de la disponibilidad de recambios.

1 Producto de reemplazo: PCS 950 *win*

Para el descatalogado PCS 950 podemos ofrecerles un equipo equivalente de sustitución PCS 950 *win* .

2 Compatibilidad

El sustituto es físicamente compatible y puede ser intercambiado sin conocimientos especiales. Tal como lo fue en su día con el original PCS 950 la nueva unidad se entrega cargada con el software específico de su actual máquina por parte de Schlatter.

3 Acciones posibles

Por favor compruebe su instalación, si tiene alguna duda nuestro departamento técnico la resolverá con agrado.

4 Intercambio del mando por parte de un técnico de Schlatter

Si desea que el cambio lo realice uno de nuestros técnicos podemos realizar un presupuesto separado. El técnico podrá además transferir los anteriores datos de mallas desde el PCS 950 al nuevo PCS 950 *win*.

Para más preguntas e información estamos siempre a su disposición.

Por favor contáctenos al +41 (0)44 732 74 20.

Para una oferta o pedido por favor utilice el formulario de contacto o llame al departamento de repuestos +41 (0)44 732 71 11 o por E-Mail a spareparts@schlattergroup.com

Como siempre si lo prefiere también puede contactar a nuestro responsable local para resolver cualquier duda.

Artículo	Número de pedido	Plazo de entrega (días laborables)
PCS 950 win	41.30.016	10 – 15

Atentamente.

H.A. Schlatter AG



Carsten Janke
CS Upgrades