



**Máquina de Soldar a Tope Modelo S con Accesorios Especiales**

***schlatter***  
***La Unión Segura***

## Máquina de Soldar Alambres Finos a Tope Modelo S

Modelo Máquina		S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-0,8	SA-1,5	SA-1,8
<b>Gama de Soldadura</b> Hierro, acero, níquel	∅ mm	0,3 - 1,0	0,5 - 1,5	0,7 - 2,0	0,8 - 2,5	-	-	-
	Cobre, latón, bronce, aluminio	∅ mm	-	-	-	0,3 - 0,8	0,5 - 1,5	0,7 - 1,8
<b>Datos Eléctricos</b>								
Potencia de conexión	kVA	1						2
Fusibles 380 V	A	4						6
220 V	A	6						10
<b>Pesos y Dimensiones</b> (sin accesorios)								
Largo x Ancho x Altura	cm	20 x 18,5 x 40						
Peso Neto	Kg	9			10	12	12	

Las máquinas de soldar a tope Modelo S son proveídas de equipos estándares. No obstante, los accesorios especiales están disponibles para necesidades específicas.

### Equipo Estándar

- Electrodo con ranuras "V"
- Electrodo para recocimiento
- Luminaria

### Accesorios Especiales

- Lupa giratoria
- Cizalla para preparación de las puntas de los alambres, diámetro hasta ∅ 2,0 mm
- Base con 2 ruedas.
- Comando temporizado para recocimiento después de la soldadura
- Dispositivo de apoyo para remoción de la rebaba

### Principales Características

- Soldaduras de alta calidad resistentes y uniformes
- Control automático del proceso de soldadura
- Perfecta alineación por medio de las guías paralelas de precisión
- Construcción segura y robusta
- Operación y mantenimiento simples.
- Eficiente servicio de piezas de repuestos

### Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis  
09891-470 - São Bernardo do Campo - SP  
Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755  
e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br  
home: www.schlatter-brasil.com.br

***schlatter***  
**La Unión Segura**