

## Carta a nuestros clientes

Schlieren, Diciembre 2009

### **Descatalogación del registrador de papel REC 01**

Señoras y señores

Deseamos informarles de la descatalogación de los registradores de 3 canales en papel REC 01 que Ud. ha adquirido en conexión con su soldadora Schlatter para raíles.

Debido a que los registradores de papel han quedado obsoletos el fabricante de estos dispositivos no está ya en disposición de ofrecer servicio para los mismos.

El producto descatalogado ya podrá ser reparado hasta finales de febrero 2010 dependiendo de la avería y la disponibilidad de piezas de repuesto.

#### **1 Producto de reemplazo: Schlatter WeldAnalyzer - última generación**

Estamos preparados para ofrecerle el nuevo WeldAnalyzer como alternativa. El WeldAnalyzer es un sistema de monitorizado y recolección de datos basado en PC. El programa registra, monitoriza y analiza los tres parámetros: fuerza de soldadura, corriente de soldadura y desplazamiento de la soldadora por chisporroteo y los graba en tiempo real.

Las señales de entrada de la máquina de soldar o del SWEP 06 son transferidas al PC y digitalizadas. Una función especial permite una calibración fácil de las señales de entrada. Los cambios en el programa de soldadura son llevados a cabo en el SWEP-Editor. Cuando un tipo particular de raíl es determinado se cargan los parámetros apropiados.

El proceso de soldadura se puede presentar como texto o gráfico y automáticamente salvarse e imprimirse. Para las fases críticas del proceso de soldadura se pueden definir límites y registrarlos para cada soldadura. Todos los parámetros de ajuste, calibración y límites son periódicamente salvados de forma automática.

#### **2 Compatibilidad**

La actualización al WeldAnalyzer para todas las soldadoras por chisporroteo equipadas con el SWEP 06 se hace a través de un procedimiento estándar.

### 3 Acciones posibles

Por favor compruebe su máquina y contáctenos, nuestro departamento de asistencia estará encantado de atenderle.

### 4 Reemplazo por un ingeniero de servicio de Schlatter

El reemplazo será llevado a cabo por un técnico cualificado de servicio empleando de 3 a 4 días incluyendo una introducción teórica y práctica. Esto reduce el tiempo de parada de su instalación al mínimo.

Para preguntas e información estamos a su disposición en todo momento.

Por favor contáctenos a través de nuestra asistencia técnica al número +41 (0) 44 732 74 20.

Para una oferta o pedido por favor utilice el formulario o contacte al departamento de piezas de repuesto +41 (0) 44 732 71 11 o via E-Mail a [ersatzteile@schlattergroup.com](mailto:ersatzteile@schlattergroup.com)

Artículo	Información de pedido	Plazo de entrega (Semanas)
Schlatter WeldAnalyzer	Bajo demanda, con gusto prepararemos su oferta	6 – 8

Atentamente,

Schlatter Industries AG



Carsten Janke  
CS Upgrades