



Máquina de Soldar a Tope Modelo E con Accesorios Especiales

Máquina de Soldar Alambres a Tope Modelo E

Modelo Máquina		E-1	E-2	E-1 NA	E-2 NA	EA-1	EA-2
Gama de Soldadura							
Acero Carbono hasta 0,3%C, sin aleación	∅mm	1-6	2-8	1-6	2-8	1-5	3-8
Acero Carbono encima de 0,3%C o aleaciones	∅mm	-	-	1-6	2-8	-	-
Cobre	} Valores aproximados dependiendo de la aleación	∅mm	1,5 - 3	2-3	-	-	1-4
Aluminio							
Datos Eléctricos							
Potencia de Conexión	kVA	4	5	4	5	12	20
Fusibles 380 V	A	10	10	10	10	15	15
220 V	A	15	15	15	15	25	25
Pesos y Dimensiones (sin accesorios)							
Dimensiones con base móvil							
Largo x Ancho x Altura	cm	75x 65x 115		75x 65x 115		75x 65x 115	
Peso Neto	Kg	45	45	90	90	45	60

Las máquinas de soldar a tope Modelo E son proveídas de equipos estándares. No obstante, los accesorios especiales están disponibles para necesidades específicas.

Equipo Estándar

- Electrodo con ranuras "V"
- Electrodo para recocimiento
- Luminaria
- Base móvil sobre 2 ruedas

Accesorios Especiales

- Cizalla para preparación de las puntas de los alambres
- Base móvil sobre 4 ruedas
- Moto Esmeril para remover rebabas
- Alicates para remover rebabas con herramienta intercambiable
- Comando para regulación automática del proceso de revenimiento

Principales Características

- Soldaduras de alta calidad resistentes y uniformes
- Perfecta alineación por medio de las guías paralelas de precisión
- Mordientes de fijación accionados por pedal
- Construcción segura y robusta
- Operación y mantenimiento simples
- Eficiente servicio de piezas de repuestos

Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis
09891-470 - São Bernardo do Campo - SP
Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755
e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br
home: www.schlatter-brasil.com.br

schlatter
La Unión Segura