

An unsere Kunden

Schlieren, Juli 2013 / Jac

Abkündigung Magnetventile der Firma Seitz

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Abkündigung der Magnetventile RV1530 und RV1531 der Firma Seitz (Schlatter Artikelnummer 1071766 und 1071767). Diese Ventile steuern die Bewegung der Schweisspressen (Pressenventile) und sind ein integraler Bestandteil der von Ihnen erworbenen Schlatter Schweissanlage.

Gemäss Mitteilung des Herstellers sind die Pressenventile sehr kurzfristig seit Ende Juli 2013 nicht mehr verfügbar.

1 Nachfolgeprodukte und Kompatibilität

Für die abgekündigten Pressenventile besteht ein mechanisch identisches und somit direkt kompatibles Nachfolgeprodukt. Der elektrische Anschluss der Ventile hat jedoch eine geänderte Bauform und bedingt somit einen Wechsel des Anschlusssteckers. Schlatter bietet vorkonfektionierte Stecker mit drei verschiedenen Kabellängen.

2 Austausch der Komponenten

Der Austausch der Pressenventile und der dazugehörigen Anschlussstecker kann von einer fachkundigen Person (Pneumatik, Elektrik) mit geringem Aufwand innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. Schlatter empfiehlt in diesem Zusammenhang die Dichtung der Ventilgrundplatte und die Dichtung der Steckkupplung durch neuwertige O-Ringe zu ersetzen. Für die Ventilbeschriftungen bietet Schlatter passende Schildersätze an. Alternativ können auch die bestehenden Schilder kundenseitig nachbearbeitet werden.



3 Komponentenliste Schlatter-Ventile

Nr.	Artikelnummer	Artikel
1	1124545	Schlatter-Ventil NC (ersetzt RV1530)
2	1124546	Schlatter-Ventil NO (ersetzt RV1531)
3	1128880	Anschlussstecker und Kabel, Länge 2,5m
4	1128881	Anschlussstecker und Kabel, Länge 5m
5	1128882	Anschlussstecker und Kabel, Länge 10m
6	14.03.119	O-Ring für Ventilgrundplatte (pro Ventil werden zwei Stück benötigt)
7	14.14.323	O-Ring für Steckkupplung
8	Auf Anfrage	1 Satz Schilder (Ventilbeschriftung)

4 Massnahmen und Empfehlungen

Bitte prüfen Sie die Anlagen, die sich in Ihrem Besitz befinden, auf allfälligen Bedarf. Wenn Sie Fragen zu den Ventilen oder deren Austausch haben sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Unser Helpdesk wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer T +41 (0)44 732 74 20.

Für ein Angebot oder eine Bestellung wenden Sie sich an unseren Ersatzteildienst unter T +41 (0)44 732 71 11 oder via E-Mail an ersatzteile@schlattergroup.com

Freundliche Grüsse
Schlatter Industries AG



Carsten Janke
SH Upgrades
T +41 (0)44 732 73 04
carsten.janke@schlattergroup.com