

An  
Unsere Kunden



Schlieren, Januar 2017 / Psv

**Jetzt umstellen auf SWEP20!  
Abkündigung der Schweißprozesssteuerung SWEP04 im Bereich Draht**

Sehr geehrte Damen und Herren

Da zukünftig, nach über 30 jähriger Erfolgsgeschichte, die Beschaffung einzelner Komponenten unserer SWEP04 Schweißsteuerung nicht mehr gewährleistet werden kann, möchten wir Sie mit diesem Schreiben frühzeitig über deren Abkündigung informieren.

**Die wichtigsten Termine für Sie im Überblick:**

\*\*\*\*\*

- Letzte Bestellmöglichkeit (Last Order) 31.12.2017
- Ende Last Repair 31.12.2018

Durch diese frühzeitige Information, erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Schlatter Schweißanlage rechtzeitig und ohne hohen Zeitdruck auf unser **Nachfolgeprodukt SWEP20** umzustellen.

Das SWEP20 ist eine konsequent weiterentwickelte und optimierte Version der bestehenden Schlatter Schweißsteuerungen. Es besteht aus einem Basismodul sowie mindestens einem Phasenanschnittmodul, über welches alle fügetechnisch relevanten Parameter verwaltet und prozesstechnisch ausgeführt werden. Die jeweiligen Systemparameter und Schweißprogramme werden über ein separates Ein- Ausgabegerät eingegeben und dargestellt.

**Nutzen Sie die nächste planmässige Revision Ihrer Schlatter Schweißanlage zum Austausch der Schweißsteuerung und beugen Sie teuren unplanmässigen Maschinenausfällen zu Spitzenzeiten vor!**

Der Austausch inklusive Rückbau der bestehenden Schweißsteuerung und die Installation der neuen Komponenten wird von einem Schlatter Servicetechniker innerhalb weniger Tage, einschliesslich einer theoretischen und praktischen Einführung vorgenommen. Die Softwareanpassungen werden durch einen fachkundigen Softwareingenieur durchgeführt. Somit reduziert sich die Stillstandzeit Ihrer Anlage auf ein Minimum.

Profitieren Sie neben der hohen Verfügbarkeit neuer SWEP20 Ersatzteile auch von günstigeren Preisen gegenüber der immer knapper werdenden SWEP04 Ersatzteile.

Für eine speziell auf Sie zugeschnittene Offerte oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte, mit Angabe der jeweiligen Maschinennummer, an Ihren zuständigen Ersatzteil-Betreuer oder kontaktieren Sie den Ersatzteildienst unter T +41 44 732 71 11 oder via E-Mail an [ersatzteile@schlattergroup.com](mailto:ersatzteile@schlattergroup.com).

Freundliche Grüsse  
**Schlatter Industries AG**



Sven Putzig  
**SE | Upgrades**  
T +41 44 732 73 21  
[sven.putzig@schlattergroup.com](mailto:sven.putzig@schlattergroup.com)

