



Máquina de Soldar a Topo Modelo "S" com Acessórios Especiais

***schlatter***  
*A União Segura.*

## Máquina de Soldar Arames Finos a Topo Modelo S

Modelo Máquina		S-1	S-1,5	S-2	S-2,5	SA-0,8	SA-1,5	SA-1,8
<b>Gama de Solda</b> Ferro, aço, níquel Cobre, latão, bronze alumínio	Ømm	0,3 -1,0	0,5 -1,5	0,7 -2,0	0,8 -2,5	-	-	-
	Ømm	-	-	-	-	0,3 -0,8	0,5-1,5	0,7 -1,8
<b>Dados Elétricos</b> Potência de ligação Fusíveis 380 V 220 V	kVA	1						2
	A	4						6
	A	6						10
<b>Pesos e Dimensões</b> (sem acessórios) Compr. x Larg. x Alt.	cm	20 x 18,5 x 40						
	Kg	9			10		12	12

As máquinas de soldar arames finos a topo modelo S são fornecidas com equipamentos standard. Porém os acessórios especiais estão disponíveis para necessidades específicas.

### Equipamento Standard

- Eletrodo com ranhuras "V"
- Eletrodo para recozimento
- Luminária

### Acessórios Especiais

- Lupa giratória
- Tesoura p/ preparação das pontas dos arames diâmetro até Ø 2,0mm
- Base com 2 rodas
- Comando temporizado para recozimento após a solda
- Dispositivo de apoio para remoção da rebarba

### Principais Características

- Soldas de alta qualidade resistentes e uniformes
- Controle automático do processo de solda
- Perfeito alinhamento por meio das guias paralelas de precisão
- Construção segura e robusta
- Operação e manutenção simples
- Eficiente serviço de peças de reposição

### Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis  
09891-470 - São Bernardo do Campo - SP  
Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755  
e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br  
home: www.schlatter-brasil.com.br



**A União Segura.**